

Hành động vì Chất lượng Dremel® Micro, mẫu: 8050

Qua một số hoạt động kiểm tra đảm bảo chất lượng và đánh giá dữ liệu hiện tại, chúng tôi phát hiện thấy một số bộ phận riêng lẻ của Dremel 8050 Micro không đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng.

Trong một số trường hợp, dụng cụ có thể bị quá nóng hoặc có thể mất kiểm soát tốc độ.

Các dụng cụ có nghi vấn về chất lượng được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng Bảy 2014 đến tháng Năm 2015.

Mã ngày sản xuất:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(các mã khác KHÔNG bị ảnh hưởng)



Để thay thế hoặc sửa chữa (miễn phí) dụng cụ của quý vị, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng 08 6250 8555.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra cho quý vị.